



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Direction générale de l'Aviation civile

Paris, le 29 juin 2012

Direction de la sécurité de l'Aviation civile

Direction navigabilité et opérations

Pôle Certification, Suivi de Navigabilité et Aviation Générale

Affaire suivie par :

jacques.canuel@aviation-civile.gouv.fr

Tél. 01 58 09 40 87 - Fax : 01 58 09 43 47

Bulletin d'information ULM BI 2012/1

Matériels concernés :

Constructeur : ELA

Pol. Ind. El Blanquillo, M7 P26
14290 , FUENTE OBEJUNA , CORDOBA
Email: <mailto:ela@elaaviacion.com>

Modèles :

ELA 07 R115 (fiche d'identification de série B204SF01687E toutes révisions)

ELA 07 R100 (fiche d'identification de série B204SF01688E toutes révisions)

Information :

La DGAC souhaite porter à la connaissance des propriétaires des matériels concernés un cas de crique importante sur la poutre centrale d'un autogire ELA 07 R115.

La cause de cette crique n'a pas été identifiée à ce stade. Le constructeur (détenteur de la fiche d'identification) a été informé.

